

Муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №12  
«Солнышко» станицы Выселки  
муниципального образования  
Выселковский район

**Журнал**  
**регистрации результатов**  
**испытания спортивного**  
**инвентаря, оборудования**

№	Дата	Наименование инвентаря и оборудования	Испытательная нагрузка	Результаты испытаний	Подпись члена комиссии проводившего испытание
1	2	3	4	5	6
11.	31.08.20	«Шведская стена»	120 кн	после нагрузки трещин и сколов не обнаружено.	Н. В. Г.
		«Деревянный шест»	220 кн	после нагрузки трещин и сколов не обнаружено.	
		Заборник с вершинами из пластика	высота 50 см	оборудованная железом и световыми приборами	
		Крестовина из металла		состояние нормальное.	
12.	20.08.22	«Шведская стена»	120 кн.	после нагрузки трещин и сколов не обнаружено.	Н. В. Г.
		«Деревянный шест»	220 кн.	после нагрузки трещин и сколов не обнаружено.	
		Заборник с вершинами из пластика	высота 50 см.	оборудованная железом и световыми приборами.	